

CARROSSIER PEINTRE

LES RISQUES DU MÉTIER

SALARIÉS

ASMT - 28/09/2016



Risques pour vos voies respiratoires

- Porter un masque anti poussières type **FFP2** si exposition à la poussière
- Les peintures dites "à l'eau" ne sont pas sans risque, en raison d'une teneur en solvant non négligeable
- Toute activité de peinture, même ponctuelle, doit être faite **en cabine avec un masque à cartouche, des gants, une combinaison jetable**
- Ranger le masque à cartouche dans la pochette après utilisation et en dehors de la cabine de peinture
- La préparation des peintures doit être faite dans **un local avec aspiration**, dédié à l'activité
- Fermer les récipients après utilisation
- Utiliser les machines de nettoyage des pistolets
- Porter un masque à cartouche de type **A1** pour l'exposition aux solvants

Risques pour vos mains

- Ne pas se laver les mains avec des solvants ou de l'essence mais utiliser du savon microbille
- Porter des gants adaptés notamment pour le **dégraissage des pièces** et le **nettoyage des pistolets**
- Utiliser des crèmes :
 - Barrières protectrices avant le travail
 - Crèmes hydratantes après le travail



Scannez pour rejoindre notre site internet

 **ASMT**
Prévention et Santé

✉ contact@asmt65.fr  [asmt65](https://www.facebook.com/asmt65)  www.asmt65.fr

☎ 05 62 93 81 81

Association de Santé et de Médecine au Travail des Hautes-Pyrénées

Ne pas fumer, boire
ou manger sur les
lieux de travail



Risques pour votre dos et vos articulations

- Éviter la manutention manuelle
- Utiliser les **moyens de levage**
- **Respecter les règles** de gestes et postures

Risques pour
vos pieds



Porter des
chaussures de
sécurité

Ne pas hésiter
à utiliser des
genouillères

Risques pour vos
genoux



Risques pour vos
oreilles

Porter un
casque ou
des bouchons
anti-bruit



Risques pour vos
yeux

Porter des
lunettes de
protection lors
d'activités de type
meulage, soudure...

