

RISQUES POUSSIÈRES DE BOIS

EMPLOYEURS

ASMT - 28/09/2016

Organisation du travail

- **Isoler les zones de ponçage** (activité la plus polluante) des zones de montage
- **Faire respecter** par vos salariés **les zones d'activité prédéfinies**

Vos obligations d'employeur vis-à-vis d'un CMR

Le bois est un produit Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique

- **Obligation d'évaluer le risque** : postes concernés, fréquence et durée d'exposition, quantité de produits utilisés par mois ou par an et conditions d'utilisation
- **Obligation de réduire le risque** : toutes les essences de bois sont dangereuses
 - **Prévention technique collective** (ventilateur, aspiration à la source)
 - **Limitation** du nombre de salariés exposés
 - **Limitation** des **niveaux d'exposition**
 - **Mise à disposition** de masques filtrants **FFP3**

- **Obligations de mesurage** : Mesurage annuel par un organisme agréé des niveaux d'exposition aux poussières de bois. La valeur limite d'exposition professionnelle est de **1mg/m3 pour 8 heures de travail**
- **Obligation d'information** sur le risque et de formation à la sécurité
- **Obligation de déclaration** dans le cadre de la réglementation sur la pénibilité
- **Obligation d'une surveillance** médicale renforcée

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre **service de santé au travail** ou retrouvez-nous sur www.asmt65.fr



Scannez
pour
rejoindre
notre **site
internet**



✉ contact@asmt65.fr **f** [asmt65](https://www.facebook.com/asmt65) **Q** www.asmt65.fr

☎ **05 62 93 81 81**

Association de Santé et de Médecine au Travail des Hautes-Pyrénées

Les poussières de bois induisent des maladies professionnelles

- De **la peau** : eczéma
- Des **poumons** : rhinite, asthme, fibrose pulmonaire
- Des **cancers des os du nez** (ethmoïde) et des **sinus de la face**

Ces cancers sont souvent d'apparition très tardive, après **30 à 40 années d'exposition**

Prévention technique

Sur les machines

- **Conformité** des machines
- **Acquisition de machines** disposant d'une **captation des poussières** prévue **dès la conception**
- **Implantation des machines** nécessitant le plus **grand débit d'aspiration** au plus **près des collecteurs** principaux d'aspiration

Sur le système d'aspiration

- **Captation à la source** (équipement spécifique pour l'outillage portatif), **raccordement au réseau d'aspiration** ou utilisation de tables aspirantes
- **Arrivée d'air neuf** de compensation pour remplacer l'air vicié
- **Proscrire le recyclage**
- **Implantation des systèmes d'aspiration** et des sacs filtrants à l'extérieur de l'atelier
- **Entretien et contrôle du système d'aspiration** (nettoyage des gaines, des coudes, changement des filtres...), **contrôle périodique de l'installation** (débit d'air, pression, vitesse de l'air)
- **Pas de transformation** sans l'avis d'un **spécialiste**

Conseils à vos salariés

- Mettre en route le **système d'aspiration**
- **Ouvrir le « registre »** avant chaque utilisation de machine, **fermer les clapets** des machines non utilisées, **ne pas enlever** les protecteurs, ni les capes d'aspiration
- **Porter le masque FFP3** pour le **vidage des sacs** et pour **toute intervention** sur le système de l'aspiration

Sur le nettoyage

- **Nettoyage du local par aspiration** avec un aspirateur industriel à **filtre absolu**, **abandonner l'utilisation du balayage** à sec et de la soufflette
- **Organiser le nettoyage régulier** de l'atelier (sols, parois, gaines...) **en prévoyant un temps spécifique journalier**
- **Fournir un masque FFP3** pour ces opérations de nettoyage

Conseils à vos salariés

- **Aspirer les poussières** au poste de travail **quotidiennement**
- **Ne pas nettoyer le filtre** de l'aspiration avec **la soufflette**
- **Porter le masque FFP3** pour ces opérations de nettoyage
 - **Ne pas utiliser** soufflette et balai